

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
/ Директор

ОБОУ «Лицей-интернат №1»

г. Курска

М.Е. Моршнева

Приказ № 365 «17» марта 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - *ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска*
- 1.2. Адрес объекта - *г. Курск, ул. Гоголя, 10*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание *4 этажа - 3432,9 кв.м*  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - *да, 2000 кв.м*
- 1.4. Год постройки здания - *1955 г., последнего капитального ремонта - неизвестно*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *лето 2021 года,*  
*Проведен плановый капитальный ремонт в 2019, 2020 годах*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - *Областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №1» г. Курска, ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *305004, г. Курск, ул. Гоголя, 10*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*Дополнительная информация - образование*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *пл. Перекальского, ул. Гоголя*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - *150 м*
- 3.2.2 время движения (пешком) - *1-2 мин*
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да,*
- 3.2.4 Перекрестки: *регулируемые*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (бордюры)*
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-в		
2	Вход (входы) в здание	ДП-в		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-в		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-в		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-в		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-в		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-в		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. . Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры - объект социальной инфраструктуры доступен полностью всем.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – *нет*-  
в рамках исполнения: -

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

4.4. Для принятия решения - *не требуется*:

4.4.1 Согласование на Комиссии

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)- *нет*

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов:

В случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска и Курским РО ОООИ «Всероссийское общество глухих», которые предоставляют переводчика русского жестового языка

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности:

[licey-internatl.ru](http://licey-internatl.ru)

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---



---

Члены комиссии:

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подп



Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска г. Курск, ул. Гоголя, 10 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да			нет		Нет	
1.2	Путь(пути) движения на территории	да			нет		Нет	
1.3	Лестница (наружная)	Да			нет		Нет	
1.4	Пандус (наружный)	Да			нет		Нет	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ду			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_-нет

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****1. Входа (входов) в здание**ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска г. Курск, ул. Гоголя, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да			нет		Нет	
2.2	Пандус (наружный)	да			нет		Нет	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да			нет		нет	
2.4	Дверь (входная)	да			нет		Нет	
2.5	Тамбур	нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
СДК	ду			нет

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -нет

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.п. путей эвакуации)**ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска г. Курск, ул. Гоголя, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да			нет		нет	
3.2	Лестница (внутри здания)	да			нет		Нет	
3.3	Пандус(внутри здания)	нет			нет		Нет	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет		нет	
3.5	Дверь	да			нет		Нет	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ДУ			нет

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_-нет

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да			Нет		Нет	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			нет		Нет	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		Нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		Нет	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ДУ			нет

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_-нет



Приложение 4 (Ш)

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	да			нет		нет	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ду			нет

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 4(Ш)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			нет		нет	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ДУ			нет

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**6. I Результаты обследования:  
Санитарно-гигиенических помещений**  
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска г. Курск, ул. Гоголя, 10  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Да			Нет		Нет	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет			Нет		Нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			Нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ДУ			нет

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:нет

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска г. Курск, ул. Гоголя, 10  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Ге на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да			Нет		Нет	
6.2	Акустические средства	Да			Нет		Нет	
6.3	Тактильные средства	Нет			Нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**I Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ду			нет

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -нет